



Modell	Modell-Typ	Modelljahr	Veröffentlichungsdatum
CR-V	RE5, RE7	ALLE	21-08-08
CR-V I-CTDI	RE6	ALLE	
			Verfasser Norbert Stelndl Quality & Service
			HME Nr.: SI-08-017-00

Spiegelklicken

Hintergrund

Beim CR-V sind zahlreiche Garantiefälle wegen eines Klickgeräuschs vom Spiegel aufgetreten.

Bei der Überprüfung der zurückgereichten Einheiten durch den Lieferanten und das Werk konnte dann aber kein Fehler festgestellt werden, weshalb man dort auf ein Missverständnis bezüglich der Spiegelfunktion geschlossen hat.

Erklärung

Im Spiegelmechanismus gibt es eine Rückstellfunktion, die dafür sorgt, dass das Spiegelglas immer richtig steht.

Diese Rückstellfunktion kann aus mehrererlei Gründen auslösen, die meist häufiger (3 ~ 10 Mal) auftreten müssen, bevor die Rückstellung aktiviert wird.

Wenn die Rückstellung dann anspricht, tut sie das unter einem lauten, im Fahrzeuginnenraum gut hörbaren Klicken.

Es handelt sich hierbei NICHT um einen Fehler, sondern um die ganz normale Funktion des Rückstellmechanismus.

Unten sehen Sie Videobeispiele für einige Fälle, in denen die Rückstellfunktion auslösen kann. Bitte zeigen Sie Ihren Kunden anhand dieser Filme, dass ihre Spiegel ganz normal funktionieren und nicht ausgetauscht zu werden brauchen.

Spiegelgehäuse nach hinten bewegt und nicht richtig zurückgestellt



Spiegelgehäuse nach hinten bewegt und richtig zurückgestellt



Spiegelgehäuse nach vorn bewegt und richtig zurückgestellt



Spiegelgehäuse in beide Richtungen bewegt



Warum klappt beim Einschalten der Zündung der Spiegel nach vorn?

