

HONDA

Honda Belgium NV
Sphere Business Park
Doornveld 180-184
1731 ZELLIK
Tel: 02 / 620 10 00
Fax: 02 / 620 10 01
www.honda.be

DUFOUR
RUE DE L'OCCIDENT 10
7080 LA BOUVERIE

JHMCU35609C207148

Notre réf.: CARS/ Honda/HVV

Zellik, september 2011.

Cher client,

Dans le cadre de la démarche de contrôle permanent de la qualité de Honda, nous avons constaté l'existence d'un défaut de sécurité sur certains véhicules diesel Accord années-modèle 2009,2010 et 2011.

En raison d'une anomalie dans le logiciel de l'unité de commande du moteur, le niveau d'huile peut augmenter sur certains véhicules diesel Accord en raison d'une dilution par le carburant. Si le niveau d'huile augmente au-delà de la limite préconisée, il est possible que l'huile entre dans la chambre de combustion et permette au moteur de commencer à fonctionner en consommant cet excès d'huile.

Si le moteur commence à fonctionner en consommant cet excès d'huile, le véhicule peut ne pas décélérer lorsque l'on relâche la pédale d'accélérateur.

Bien que le système de freinage soit en mesure d'arrêter, cette déclaration non maîtrisée pourrait occasionner un accident.

Le moteur peut par ailleurs continuer à fonctionner même si le contact est coupé, l'embrayage désengagé ou le point mort sélectionné.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous avec votre concessionnaire Honda ou votre réparateur agréé afin de faire modifier votre véhicule.

Le concessionnaire mettra à jour l'unité de commande du moteur avec le logiciel modifié. Il procédera par ailleurs au remplacement d'huile moteur et du filtre à huile à titre de précaution.


L'intervention sera gratuite et prendra environ une heure, mais nous vous demandons de prévoir une demi-journée d'immobilisation du véhicule pour tenir compte de planning du concessionnaire.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés ; notre seul but est de garantir la sécurité de votre véhicule Honda.

Sincères salutations.



H. Van Vaerenbergh
After sales division Manager



D. Van der Wilt
Tech. Service Assistant manager

Cette lettre a été envoyée sur des données les plus récentes. Si vous n'êtes plus le concessionnaire de ce véhicule, veuillez-nous en informer svp.